

POINTS FORTS

Stationnement

- Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 100 mètres de l'entrée.

Entrée

- Le bâtiment est facilement identifiable.
- Le personnel voit les personnes qui arrivent et peut apporter son aide.

Accueil

- Le dispositif de paiement est facilement utilisable.
- L'espace libre devant le guichet est suffisamment grand.

Circulation horizontale

- Il n'y a pas de marche à franchir.
- Le sol est régulier et sans obstacle.

Personnel

- Une personne de référence est présente pour accueillir les personnes à besoins spécifiques.
- Une personne de référence est disponible sur demande préalable.
- Le personnel a reçu une formation à l'accueil des publics à besoins spécifiques.

POINTS D'ATTENTION

Stationnement

- Les emplacements de parking réservés sont en pente.

Voie d'accès depuis le parking

- Le sol est difficilement praticable.

Circulation horizontale

- Quelques zones de passage sont trop étroites.
- La largeur de passage de la porte est inférieure à 80 cm.
- Il y a au moins une rampe trop pentue.
- La rampe n'est pas sécurisée du côté du vide.

Circulation verticale

- La largeur de la porte de l'ascenseur est comprise entre 80 et 85 cm.

Sanitaire adapté

- Un WC adapté est présent mais son utilisation est difficile.

Exposition

- Une grande partie du contenu de l'exposition n'est pas accessible ou visible.

Signalétique

- La signalétique n'est pas adaptée et ne permet pas de s'orienter facilement.
- Le lieu est complexe et il n'y a pas de plan adapté disponible.
- Il n'y a pas de plan adapté des lieux.