

Situé en retrait de la rue, le gîte offre une grande étendue en béton lissé proche de l'entrée pour permettre un stationnement aisé.

Une enseigne a été placée sur le muret situé à rue pour permettre un repérage facile du gîte.

### **Points forts**

- Entrée : large et totalement de plain-pied.
- Cuisine : dégagement sous l'évier et les taques de cuisson.
- Chambre accessible : située au rez-de-chaussé, interrupteurs et prises près du lit, lit à bonne hauteur.
- Salle de douche : présence de barres d'appui pour le WC et la douche, espace dégagé sous le lavabo.
- Extérieur : accès à la terrasse large et de plain-pied.

### **Points négatifs**

- Salle de douche : aire de rotation réduite face à la porte de la salle de douche et WC, aire de rotation de 130 cm face au lavabo.